

ダイヤモンド及びCBN電着ヤスリ安全上のご注意

この安全上のご注意は、手作業で使用するダイヤモンド及びCBN電着ヤスリ(以下、ヤスリという)に適用します。

災害を防止し安全にご使用いただくため、ご使用前にこの安全上のご注意と、検査表に記載されている事項を必ずお読みください。

この安全上のご注意はお読みになった後も、いつでも読むことのできる所においてください。

取扱いを誤ると事故や大けがの恐れがあります。この安全上のご注意では取り扱いを誤った場合に予想される危険や傷害の程度を「 警告」、「 注意」の2段階に分けて表示しています。

 **警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

 **注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合、または物的損害のみ生じる可能性が想定される場合

[表示の意味]  してはいけないことを表しています。
 しなければならないことを表しています。

警 告

-  このヤスリは、手作業専用です。機械に取り付けての使用は絶対にしないで下さい。ヤスリが破損して、大けがをする恐れがあります。
-  ヤスリを電源コンセントに差し込まないで下さい。感電する恐れがあります。
-  ヤスリを立てて保管しないで下さい。ヤスリを踏んだり、誤って転んだときなど体に刺して大けがをする恐れがあります。
-  幼児の手の届かない所に保管して下さい。体に刺したり、飲み込んだりして大けがをする恐れがあります。

⚠ 注 意

1. 作業環境、服装、保護具

- ❗ 作業者は、防じんメガネ、安全靴、保護帽等の保護具を着用し、作業に適した襟と袖口のしまっている作業衣を着用して下さい。

2. 使用前

- ❗ ヤスリの外観を目視で観察し、曲がり、変形、割れ、ひび、欠け、傷、あるいは砥粒層のクラック等の異常がないことを確認して下さい。
特に使用後保管していたヤスリを再度使用する場合は、ヤスリの砥粒部を観察し、目詰まり（切り粉が詰まっている状態）、目つぶれ（砥粒が摩耗して切れない状態）、脱落（砥粒が抜け落ちた状態）、あるいは砥粒層の浮き上がり、欠け、ひび等が生じていないことを確認して下さい。異常がある場合は使用しないでください。そして新しいヤスリに交換して下さい。

3. 研削作業

- ❗ 被加工物は、バイスなどでしっかりと固定してください。加工中に動くと大けがをする恐れがあります。
- ⊘ ヤスリの先端が動く方向には他の人がいないようにして下さい。手が滑ったりして、人を刺す恐れがあります。

4. 保管、取り扱い

- ❗ 鉄系の台金を使用している場合は防錆剤を塗って保管して下さい。

なお、ご使用に際しご不明の点お気付きの点等ございましたら、お手数でも旭ダイヤの担当営業、もしくは下記までお問い合わせください。

問合せ先：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート 11F
旭ダイヤモンド工業株式会社 TEL 03(3222)6311(代)